

Bruksanvisning – Svenska

Märkning: Varje overall identifieras med en invändig etikett som anger typen av skydd och ytterligare information om användning. **1.** 2966 är modellnamnet för en skyddande overall med huva och resår i midja, vrister och handleder. **2.** Tilverkare av plagget. **3.** CE-märkning - Overallen uppfyller den europeiska förordningen EU 2016/425, personlig skyddsutrustning kategori III. Typtest- och kvalitetssäkringscertifieringen utförades 2014 av Centro Tessile Colonniero e Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2-I-21052 Busto Arsizio (VA) (kodcertifiering: 0624). **4.** Europeiska standarder för kemikalieskyddskläder.



Typ 5 - Partikeltäta kläder
EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010

Typ 6 - Begränsat stänktäta kläder
EN 13034:2005 +A1:2009

TECTOR-produktspecifikationerna motsvarar skyddstyperna i de europeiska standarderna. **2966**-overaller erbjuder skydd av typ 5 och 6. **5.** Storlekstabellen kombinerar kroppsmåtten med standardstorlekarna. Kontrollera dina kroppsmått och välj rätt storlek. Kroppsmått (cm) EN ISO 13688:2013

Storlek	Brustbredd	Kroppshöjd
S	84-92	162-170
M	92-100	168-176
L	100-108	174-182

Storlek	Brustbredd	Kroppshöjd
XL	108-116	180-188
2XL	116-124	186-194
3XL	124-132	192-200

Storlek	Brustbredd	Kroppshöjd
4XL	132-140	200-208
5XL	140-148	206-216
6XL	148-156	208-216

6. Symbolen för den "öppna boken" påminner bäraren om att bekanta sig med "bruksanvisningen". **7.** 2966-overall är antistatiskt behandlade och erbjuder elektrostatiskt skydd enligt EN 1149-5:2018. **8.** De sex skötselpiktogrammen indikerar:



Tvätta inte Blek inte Torka inte torkt Stryk inte Kemtvätt inte Håll borta från eld

<i>Prestandsprofil för 2966 Overall</i>	<i>Resultat</i>	<i>Klass</i>
Motstånd mot vätskepenetration Spraytest (typ 6) EN ISO 17491-4 (metod A)		Godkänd
Aerosolpenetration (EN ISO 13982-2)	$L_{\text{max}} \leq 10 \leq 30\%$ $L_{\text{max}} \leq 10 \leq 5\%$	Godkänd
Sömmars draghållfasthet (EN ISO 1935-2)	75-125 N	3
Motstånd mot penetration		
H_2SO_4 30%		3
NaOH 10%		3
o-xylene		N.C.
Butan-1-ol		N.C.
Motstånd mot penetration av vätska		
H_2SO_4 30%		3
NaOH 10%		3
o-xylene		N.C.
Butan-1-ol		N.C.
Siltstyrka (EN 530 metod 2)	10-100 cykler	1
Trappesformad rivhållfasthet (EN ISO 9073-4)	20-40 N	2
Draghållfasthet (EN ISO 1934-1)	60-100 N	2
Punkteringshållfasthet (EN 863)	5-10 N	1
Motstånd mot böjningsprickbildning	>5000 <5000 c.	3
Blockeringsmotstånd (EN 25978 - EN 1073-2)		Godkänd
Antändnings- och brandfarlighet (EN 13274-4 - EN 1073-2)		Godkänd
Elektrisk ytresistans	<2,5x10 ⁹ Ω	Godkänd
pH (EN ISO 10688 - ISO 3071)	3,5 < pH <9,5	Godkänd

P = Penetrationsindex (%penetrerat); R = Avstöttningsindex (%avstötande); Anmärkning: För ytterligare information om barriärprestanda, vänligen kontakta HELMUT FELDTMANN GmbH.

ANVÄNDNINGSGOMRÅDEN: Skyddsklädena är avsedda att användas vid potentiell exponering för lätt spray, flytande aerosoler eller vätskor under lågt tryck, mot stänk i låg volym, mot vilka en fullständig vätskepermeationsbarriär inte krävs, och luftburna fasta partiklar. BÄRNING: Ta ut overallen ur förpackningen, öppna den främre dragkedjan och ta på den. Stäng dragkedjan helt. Vid risk för luftburna fasta partiklar är det lämpligt att teja dragkedjan och om du använder skyddshandskar, teja ärmarna och benens ändrar med självhäftande band. Se till att ärmerna täcker handsköppningen. **ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR:** Se till att du har valt rätt plagg som passar ditt arbete. Exponering för vissa kemikalier eller höga koncentrationer kan kräva högre barriäregenskaper, andningsskydd, andningsskydd eller i dräktens konstruktion. Sådana områden kan skyddas av plagg av typ 1 till typ 4. För råd, kontakta din leverantör av plagget HELMUT FELDTMANN GmbH. Användaren ska ensam bedöma korrekt kombination av helkroppsskydd och hjälputrustning (handskar, stövlar, andningskydd etc.) och hur länge 2966-skyddskläder kan bäras med avseende på deras skyddsprestanda, komfort och värmebelastning. **VARNINGAR:** Kontrollera före användning att kläderna är i perfekt skick (inga punkteringar, sömlösa delar etc.) genom en visuell inspektion. Kontrollera före användning att kläderna har rätt storlek. Den godkända konfigurationen kan inte modifieras eller ändras. Om det är nödvändigt att använda ytterligare utrustning (t.ex. handskar, andningsapparat, stövlar etc.) för att ge ett tillräckligt skydd måste dessa i minst lika hög grad motsvara de egenskaper vad gäller kemikalieskydd och de måste kontrolleras för kompatibilitet med skyddsklädena. För att uppnå fullt skydd ska alla öppningar vara stängda. Värmestress och obehag kan minskas eller elimineras genom användning av lämpliga underkläder eller lämplig ventilationsutrustning. Jordning av bärselen krävs antingen av skorna eller genom annat lämpligt system motståndet mellan benet och marken måste vara under 10 Ω genom att bära lämpliga skor. Dessa kläder är inte lämpliga att bäras i syrerika områden (särskilt slutna områden) – vänligen kontakta säkerhetsansvarig i dessa fall. Utrustningen har utformats för att täcka alla metalldelar för att undvika gnistor. Du måste därför se till att inga metalldelar är exponerade när du bär dem (t.ex. när du bär ett bälte, se till att det inte har ett metallspänne). Se också till att kläderna täcker alla kläder under alla omständigheter (till exempel när du böjer dig ner). Kläderna elektrostatiska ledningsegenskaper kan påverkas av deras användning, underhåll och eventuell kontaminering. Du måste därför kontrollera din klädsel eller låta kontrollera dessa egenskaper regelbundet. Skyddsklädena får under inga omständigheter öppnas eller tas av i explosiv eller brandfarlig atmosfär eller vid hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen. Elektrostatiskt avledande skyddskläder är avsedda att bäras i zonerna 1, 2, 20, 21 och 22 (se EN 60079-10-1 och EN 60079-10-2) där den minsta antändningsenergin i en explosiv atmosfär inte är mindre än 0,016 mJ. Elektrostatiskt avledande skyddskläder får inte användas i syrerikade atmosfärer eller i zon 0 (se EN 60079-10-1) utan föregående godkännande från ansvarig säkerhetsingenjör. Om revor, punkteringar eller uppslag, lämna området omedelbart och byt ut den skadade overallen. HELMUT FELDTMANN GmbH tar inget ansvar för felaktig användning av 2966-overallerna. Overallerna är endast för engångsbruk och måste kasseras efter varje arbete. **FÖRVARING:** 2966-overall kan förvaras i sin originalförpackning och förvaras på en torr plats borta från solljus eller värmekällor. **ANFALLSHANTERING:** Om plaggen inte är kontaminerade kan de vara kasseras som fast stadsavfall. Om skyddsoverallen är kontaminerad måste den kasseras i enlighet med gällande lokala lagar och förordningar. **Ytterligare information och EU-försäkringen om överensstämmelse finns på: www.feldtmann.de**